

**MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA, SANITARIA, ELÉCTRICA Y FUNCIONAL DEL ANCIANATO MUNICIPAL DE HOBO, HUILA,
PARA GARANTIZAR CONDICIONES ADECUADAS DE ATENCIÓN A LAS PERSONAS MAYORES**

MEMORIA DE CANTIDADES

1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CUBERITA						
1.1	Desmante y retiro de cubierta existente. Incluye desmante, acopio, cargue y transporte de residuos						M2
	DESCRIPCION	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL	
	Area de matenimiento	380,00			1	380,00	
						380,00	
2	INSTALACION DE CIERLO RAZO EN PVC						
2.1	Instalacion de cielo razo en PVC nicluye estructura para montaje						M2
	DESCRIPCION	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL	
	Area a intervenir	310,00				310,00	
						0,00	
						310,00	
2.2	Suministro E Instalación De, Red Eléctrica En Tubería De Pvc De ½", Incluye 2 Cables No. 12, Para Iluminaria, Incluye Todo						ML
	DESCRIPCION	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL	
	Area a intervenir	50,00			1	50,00	
						0,00	
						50,00	
2.3	Suministro E Instalación De Salida Eléctrica Para Iluminación- Panel De 18 W; Incluye Todo Lo Necesario Para Su Correcta						UND
	DESCRIPCION	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL	
	Area a intervenir	12,00			1	12,00	
						0,00	
						12,00	
3	MATENIMIENTO CORRECTIVO AREAS INTERNAS						
3.1	Mantenimiento correctivo de baterías sanitarias incluye demolición, unidandes sanitarias, lavamanos y duchas, INCLUYE						M2
	DESCRIPCION	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL	
	Area a intervenir 1	4,40	2,00			8,80	
	Area a intervenir 2	5,21	2,00			10,42	
						19,22	
3.2	Adecuacion de area de lavandería, incluye demolicion						M2
	DESCRIPCION	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL	
	Area a intervenir	3,00	2,00		1	6,00	
						6,00	
3.3	Pintura de muros internos y externos incluye limpieza raspado de paredes sellador lijado resane						M2
	DESCRIPCION	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL	
	Area a intervenir	10,00	1,75		1	17,50	
						17,50	
3.4	Adecuacionde area de cocina, incluye instalacion lamina acero inoxidable y posetas de acero inoxidable						ML
	DESCRIPCION	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL	
	Area a intervenir	7,50			1	7,50	
						7,50	
3.5	Pintura de carpintería metálica						M2
	DESCRIPCION	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL	
	Area a intervenir		1,00	2,40	5	12,00	
						12,00	

MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA, SANITARIA, ELÉCTRICA Y FUNCIONAL DEL ANCIANATO MUNICIPAL DE HOBO, HUILA, PARA GARANTIZAR CONDICIONES ADECUADAS DE ATENCIÓN A LAS PERSONAS MAYORES
MEMORIA DE CANTIDADES

MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA, SANITARIA, ELÉCTRICA Y FUNCIONAL DEL ANCIANATO MUNICIPAL DE HOBO, HUILA, PARA GARANTIZAR CONDICIONES ADECUADAS DE ATENCIÓN A LAS PERSONAS MAYORES
MEMORIA DE CANTIDADES

MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA, SANITARIA, ELÉCTRICA Y FUNCIONAL DEL ANCIANATO MUNICIPAL DE HOBO, HUILA, PARA GARANTIZAR CONDICIONES ADECUADAS DE ATENCIÓN A LAS PERSONAS MAYORES	
MEMORIA DE CANTIDADES	

4	0						
4.1	0						
		DESCRIPCIÓN	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL
		Longitud del area a intervenir	148,70	100,00	1,00		14870,00
							0,00
							14870,00

ELABORO: _____