
Pozo:

PZ8

Proyecto: Red de alcantarillado EBAR
Empresa: RINCIVIL
No. Contrato:
Fecha: 18/06/2026



Foto Panorámica



Ubicación




Foto externa de pozo



Foto interna de pozo

ESQUEMA DE PERFIL DEL POZO



CARACTERÍSTICAS DEL POZO	
Dirección:	Calle 3
Tipo de sistema:	Sanitario
Tapa:	Si
Tipo de tapa:	Concreto circular
Estado de tapa:	Bueno
Placa cubierta:	Si
Tipo de placa cubierta:	Mampostería recubierto
Estado placa cubierta:	Bueno
Cañuela:	Concreto
Pasos:	No
Estado de pasos:	N/A
Estado de pozo:	Bueno

Pozo:

PZ8

Proyecto: Red de alcantarillado EBAR
Empresa: RINCIVIL
No. Contrato:
Fecha: 18/06/2026

COORDENADAS	
Norte:	2105132.778
Este:	4823327.809
Cota Rasante:	1023.816

ESQUEMA DE CONFIGURACIÓN DE TUBERÍAS



CARACTERÍSTICAS DE LOS DUCTOS

No.	DIÁMETRO (pulgadas)	MATERIAL	COTA CLAVE M.S.N.M.	PROF. (m)	CONEXIÓN	LONG. (m)
1	8	PVC	1022.91	0.91	PZ9	48.20
2	8	GRES	1022.80	1.02	PZ6	24.97
3	8	GRES	1022.84	0.98	PZ	NR
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						

OBSERVACIONES

Carlos A. Vargas
MAT: 01-1836 CPNT

Juan G. Rincón
MAT: 091037-0666566 CNDB