


REGISTRO FOTOGRAFICO



**"MANTENIMIENTO EN LAS VÍAS RURALES
DE LAS OBRAS EJECUTADAS EN PLACA
HUELLA EN EL MUNICIPIO DE TUCHÍN,
DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA."**

DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA




Imagen 1. Zona enmontada en laterales de las vías (Barbacoas - Guaimaral)



Imagen 2. Zona enmontada en laterales de las vías (Barbacoas - Guaimaral)



Imagen 3. Zona enmontada en laterales de las vías (Barbacoas - Molina tramo 1)



Imagen 4. Cunetas con sedimentos (Barbacoas - Molina tramo 1)



Imagen 5. Zona enmontada en laterales de las vías y cunetas (Barbacoas - Molina tramo 2)




Imagen 6. Zona enmontada en laterales de las vías (Barbacoas - Molina tramo 2)



Imagen 7. Cunetas con sedimentos (Tuchín - Nueva Estrella)



Imagen 8. Cunetas con sedimentos (Tuchín - Nueva Estrella)



Imagen 9. Zona enmontada en laterales de las vías (Tuchín - San Juan tramo 1)



Imagen 10. Zona enmontada en laterales de las vías y cunetas (Tuchín - San Juan tramo 1)



Imagen 11. Zona enmontada en laterales de las vías (Tuchín - San Juan tramo 2)



Imagen 12. Zona enmontada en laterales de las vías y cunetas (Tuchín - San Juan tramo 2)



Imagen 13. Zona enmontada en laterales de las vías (Tuchín - San Juan tramo 3)



Imagen 14. Cunetas con sedimentos (Tuchín - San Juan tramo 3)



Imagen 15. Zona enmontada en laterales de las vías y cunetas (Barbacoas)



Imagen 16. Zona enmontada en laterales de las vías y cunetas (Barbacoas)



Imagen 17. Zona enmontada en laterales de las vías (Patapelua tramo 1)




Imagen 18. Zona enmontada en laterales de las vías (Patapelua tramo 1)



Imagen 19. Zona enmontada en laterales de las vías (Patapelua tramo 2)



Imagen 20. Cunetas con sedimentos (Patapelua tramo 2)




Imagen 21. Zona enmontada en laterales de las vías (Patapelua tramo 3)




Imagen 22. Zona enmontada en laterales de las vías (Patapelua tramo 3)



Imagen 23. Zona enmontada en laterales de las vías y cunetas (Patapelua tramo 4)



Imagen 24. Zona enmontada en laterales de las vías y cunetas (Patapelua tramo 4)




Imagen 25. Zona enmontada en laterales de las vías (Patapelua tramo 5)




Imagen 26. Zona enmontada en laterales de las vías y cunetas (Patapelua tramo 5)



Imagen 27. Zona enmontada en laterales de las vías y cunetas (Las Palomas)



Imagen 28. Cunetas con sedimentos (Las Palomas)



Imagen 27. Zona enmontada en laterales de las vías (Nueva Colombia tramo 1)



Imagen 30. Zona enmontada en laterales de las vías (Nueva Colombia tramo 1)



Imagen 31. Zona enmontada en laterales de las vías (Nueva Colombia tramo 2)



Imagen 32. Cuentas con sedimentos (Nueva Colombia tramo 2)



Imagen 33. Zona enmontada en laterales de las vías y cunetas (Nueva Colombia tramo 3)



Imagen 34. Zona enmontada en laterales de las vías y cunetas (Nueva Colombia tramo 3)